

NOME DO ORGAO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES

CT:

Objeto
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO TRAIÁRAS NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES/MG

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

DIVERSAS VIAS

Data da fotografia

08/10/2021

Observações

Local/Data

CLARO DOS POÇÕES, 20/05/2022

Responsável:

Nome: **GABRIEL VINICIUS MARTINS**
CREA: **230779/D**
Função: **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
DIVERSAS VIAS	08/10/2021

Observações

Local/Data
CLARO DOS POÇÕES, 20/05/2022

Responsável: _____

Nome: **GABRIEL VINICIUS MARTINS**
CREA: **230779/D**
Função: **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

DIVERSAS VIAS

Data da fotografia

08/10/2021

Observações

Local/Data

CLARO DOS POÇÕES, 20/05/2022

Responsável:

Nome:

GABRIEL VINICIUS MARTINS

CREA

230779/D

Função:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL