

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: CLARO DOS PORÇÕES/MG
Contrato BDMG n° XXX.XXX
Programa: BDMG MUNICIPI 2022- BDMG URBANIZA
Projeto: Pavimentação de Via Pública


Etapa: Antes da Realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após realização da obra



1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Conego Clemente
2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
3)Observações:



1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Cachoeira
2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua A
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua São Vicente
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Sebastião da Mata
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Conegundes
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): AV. Dep. Jairo Magalhães
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua E
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Av Norbeto
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Benjamin
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Renata Grazielle
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Av Ildo
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Av Inverno
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Jovino
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Camilo Brejinho
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): JOAQUIM DA FONSECA
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



1)Localização (Rua, Avenida, etc.): RUA CONEGO CLEMENTE

2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021

3)Observações:



1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Camilo Brejinho

2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021

3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): AV Montes Claros
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): AV Belo Horizonte
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Eduardo Ribeiro
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Conego Clemente
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Sebastião José Lisboa
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua José Ferreira
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): AV José Duarte
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): AV José Duarte
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:Av Montes Claros



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Fortunato
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:Av Montes Claros



- 1)Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Pedro Duarte
- 2)Data em que foi tirada a fotografia:19/11/2021
- 3)Observações:Av Montes Claros

ANGELO ROBSON GONZAGA

Responsável Técnico

